









Historische Gipsestriche – Materialien, Schäden, Restaurierung

Ich begrüße Sie recht herzlich!

Der Vortrag im Blick

Historische Gipsestriche
Beispiele historischer Gipsestriche
Charakterisierung historischer Gipsestriche
Eigenschaften historischer Gipsestriche
Anforderungen an Materialien zur Ergänzung und Rekonstruktion
Beispiel zur Rekonstruktion
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen











Was sind historische Gipsmörtel und Gipsestriche?

CHEMISCHE UND MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Gipsstein (Dihydrat): CaSO₄ * 2 H₂O (Kalziumsulfat- Dihydrat)

Halbhydrat: CaSO₄ * ½ H₂O (Kalziumsulfat- Halbhydrat)

Anhydrit: CaSO₄ (Anhydrit 3, Anhydrit 2, Anhydrit 1)


Entstehung von **Halbhydrat** durch Wasserentzug des Gipsgesteins im Brennprozess CaSO₄ * 2 H₂O ↔ **CaSO₄ * ¹/2 H₂O** + 3/2 H₂O (ab 107 °C)

Unterscheidung in α - und β - Halbhydrate je nach Herstellungsprozess

durch die Erhöhung der Brenntemperatur entstehen aus Halbhydraten verschiedene Modifikationen von Anhydrit (Anhydrit 3 ab 200 °C, Anhydrit 2 ab 250 °C, Anhydrit 1)

$$CaSO_4 * \frac{1}{2} H_2O \rightarrow CaSO_4 + \frac{1}{2} H_2O$$

Gipssteinvorkommen und deren historische Nutzung



in Deutschland finden sich 4 bedeutende Gipsmörtel und Gipssteinverwendungsgebiete Grafik nach Kulke H.

Der historische Gipsmörtel

Gips ist neben Lehm das zweitälteste Baumaterial der Welt

Verwendung als Mauer-, Putz- und Estrichmörtel im Innen- und Außenbereich und auch als Werkstein

der Gipsmörtel für den Fußboden (Estrich) ist mit dem des Mauermörtels identisch



Gipsmauerwerk an einer Scheune in Kleinbartloff (Thüringen)



Gipsputz Blasi Kirche Nordhausen (Thüringen)




Gipsestrich Refektorium Kloster Huysburg (Sachsen Anhalt)

Charakterisierung historischer Gipsmörtel




Der überwiegende Teil der Korneinschlüsse bildet mit der Matrix einen homogenen Übergang. In den meisten Fällen ist keine "direkte" Korngrenze erkennbar.


Herstellungsverfahren und Technologien







offener Gipsofen



Harzer Schachtofen

die Angaben in der Literatur zu den Brenntemperaturen liegen zwischen 500 °C und 1200 °C

wahrscheinlich entstand durch ungleiche Temperaturverteilung und durch unterschiedliche Größe der Rohgipsbrocken eine von Brand zu Brand unterschiedliche Mischung verschiedener Calciumsulfat- Dehydrationsprodukte

Herstellungsverfahren und Technologien




Bild um ca. 1900 nach Steinbrecher M.

Die Mahlfeinheit änderte sich im Laufe der Jahrhunderte vom feingemahlenen Gipsmörtel in der Vorromanik über den grobgemahlenen Gipsmörtel in der Gotik und der Renaissance zurück zu feingemahlenem Gipsmörtel im 18. und 19. Jahrhundert.

zahlreiche Lokalnamen, wie z.B. der Gipsmühlenweg in Osterode am Harz lassen sich auf die Aufbereitung durch Mühlsteine zurückführen

Der historische Gipsestrich

- die Funde historischer Gipsestriche reichen bis in die Zeit 2800 v. Chr.
- ein starkes Aufkommen findet sich besonders im 12. u. 13. Jh. in der Umgebung des Harzes
- der Gipsestrich diente neben der **einfachen Verwendung auf Holzbalkendecken** und Dachböden im Profanbau auch zur **Ausschmückung sakraler Bauwerke**



Klosterkirche Ilsenburg 12. Jh.



Sondershausen Schloss 15. Jh.



Dorfkirche Eschenbergen



Stiftskirche Bücken 19. Jh.




Kloster Huysburg Refektorium 15. Jh.




Sondershausen Schloss, Kememate 15. Jh.

Charakterisierung historischer Gipsestriche







Burg Lohra Herrenhaus

Burg Hanstein

Sondershausen Alte Posthalterei

Die Farbigkeit von Matrix und Korneinschlüssen werden besonders durch regionalspezifische Einflüsse bedingt.

Zechsteingipse ergeben **meist hellgraue Grundmassen** mit weißen, grauen, schwarzen und rötlichen Korneinschlüssen.

Gipsgestein aus dem oberen Buntsandstein und mittleren Keuper zeigen meist rosa bis gelbliche Grundmassen mit weißen, gelben, ziegelroten, braunen, grünen und grauen Korneinschlüssen.

Historische Gipsmörtel bestehen fast ausschließlich aus Gips, Anhydrit und geringen Anteilen von Calcit. Weiterhin können Verunreinigungen wie Holzkohle und Asche vorkommen. Die Magerung mit anderen Gesteinskörnungen war nicht verbreitet.

Gipsestrich Schlosskapelle Sondershausen





Alter: vermutlich Mitte 16. Jahrhundert

Landkreis: Sondershausen (Thüringen)

gelbliche Grundmasse

Farbigkeit: mit weißen und rötlichen Korneinschlüssen

geschliffen und gewachst, in Laufbereichen ist eine höhere Abnutzung

Oberfläche: erkennbar

Gipsestrich Schloss Stolberg Treppenhaus





Alter: vermutlich 17. Jahrhundert

Landkreis: Stolberg (Harz)

weiße Grundmasse

Farbigkeit: mit weißen Korneinschlüssen

geschliffen und gewachst, durch Einwirken von Farbe und Wachs ist die

Oberfläche: Oberfläche partiell verfärbt

Gipsestrich Huysburg Refektorium





Alter: vermutlich 15. Jahrhundert

Landkreis: Halberstadt

gelbliche Grundmasse,

Farbigkeit: mit weißen und bräunlichen Korneinschlüssen

Oberfläche: ungeschliffen, originale Oberfläche vorhanden

Gipsestrich mit Tonfliesen in der Dorfkirche Eschenbergen





Alter: -

Landkreis: Erfurt

weiße Grundmasse,

Farbigkeit: mit weißen Korneinschlüssen

Oberfläche: ungeschliffen, originale Oberfläche vorhanden

Inkrustierte Gipsestriche in den Stiftskirchen Bücken und Bassum





Alter: 18. Jh.

Land: Niedersachsen

Farbigkeit: polychrome Farbigkeit

Oberfläche: geschliffen

Gipsestrich Klosterkirche Ilsenburg





Alter: vermutlich Ende 12. Jahrhundert

Landkreis: Wernigerode (Harz)

hellgraue bis gelbliche Grundmasse mit roten und schwarzen

Inkrustationen,

Farbigkeit: weiße, hellgraue bis dunkelgraue und rötliche Korneinschlüsse

Oberfläche: ursprünglich geschliffen, nicht gewachst

Technologien zur Herstellung





Unterseiten der Gipsestriche Stolberg und Klosterkirche Ilsenburg (Harz) 12. Jh.





Unterseiten der Gipsestriche Paulinzella und Burg Hanstein



leicht anhaftende Verschmutzungen



fest anhaftende Verschmutzungen



Verfärbungen



Risse



Ausbrüche



Verlust der Inkrustierung



Fehlstellen



Absenkung



Aufwölbung



Bröckelzerfall



leicht anhaftende Verschmutzungen



fest anhaftende Verschmutzungen



Verfärbungen







Risse Ausbrüche

Verlust der Inkrustierung







Aufwölbung










Bröckelzerfall

Herstellung von Materialien zur Ergänzung und Rekonstruktion

















Physikalisch- mechanische Eigenschaften historischer Gipsmörtel

Darstellung der Proben



Huysburg 17. Jh.



Huysburg 15. Jh.



Mayersches Landhaus 19. Jh.



Wartburg 19. Jh.



Ilsenburg 12. Jh.



Stolberg

Warum ist es wichtig die mechanischen Eigenschaften historischer Gipsestriche anzupassen?

33.14 HANDANGO	Huysburg 15. Jh.	Huysburg 17. Jh.	Wartburg	Mayers. Landh.	Stolberg	llsenburg
Druckfestigkeit in N/mm²	11,9	20,5	13,5	19,8		
Biegezugfestigkeit in N/mm²	3,4	4,8	3,6	4,6		
dyn. E- Modul in kN/mm²	12,79	14,75	17,50	13,67		
Dichte in g/cm ³	1,63	1,81	1,70	1,55		
hygrische Dilatation in mm/m	0,044	0,168	0,015	0,083		
Wasseraufnahme in Gew. %	7,47	4,68	4,62	7,04	11,53	3,72
thermische Dilatation in mm/m	0,333	0,064	0,406	0,447		
αT (20°C- 50°C) in 10 ⁻⁵ K ⁻¹	1,11	0,21	1,36	1,49		

Huschenbeth M. (2008)

Anforderungen an Materialien zur Ergänzung und Rekonstruktion


Anforderungen an Materialien zur Ergänzung


- Druck- und Biegezugfestigkeiten, E- Modul, Wasseraufnahme sowie thermische- und hygrische Dilatation im Bereich der originalen Substanz
- Anpassung und Nachstellung der optischen Eigenschaften (Kornform, Korngröße, Korngrößenverteilung, Kornfarbe, Anteil des Bindemittels, Farbigkeit des Bindemittels)

Anforderungen an Materialien zur Rekonstruktion

- möglichst hohe Druck-, Biegezug- und Abriebfestigkeiten
- möglichst geringe Kennwerte für Wasseraufnahme, thermische- und hygrische Dilatation
- hinsichtlich der optischen Eigenschaften ergeben sich die gleichen Anforderungen wie an die Materialien zur Ergänzung


Auswertung der Korngrößen und Korngrößenverteilung






Bestandteile	Schloss Sondershausen	Burg Lohra	Sondershausen alte Posthalterei	Burg Hanstein
Grundmasse (Bindemittel)	75 %	55 %	60 %	80 %
Gesteinskörnung	25 %	45 %	40 %	20 %
davon:	See March 1	- Arred	(5)(5)	Sangry.
0,25 - 0,5 mm	25 %	5 %	5 %	85 %
0,5 - 1 mm	50 %	20 %	25 %	15 %
1- 2 mm	20 %	50 %	50 %	-
2- 4 mm	5 %	20 %	15 %	-
4- 8 mm		5%	5 %	


Vergleich von Original und Nachstellung hinsichtlich der optischen Eigenschaften




Wartburg Original



Wartburg Nachstellung



Huysburg 15. Jh. Original




Huysburg 15. Jh. Nachstellung

Schlussbetrachtungen


Historische Gipsestriche weisen je nach Exposition und Alter unterschiedliche Schadbilder auf.


Die Verwendung angepasster Materialien für eine Ergänzung und Rekonstruktion ist unumgänglich.

Die Vielzahl der Schadbilder und Erhaltungszustände sowie die Vielzahl der Raumnutzungskonzepte erfordern immer ein objektspezifisches Restaurierungskonzept!



Dipl. Rest. (FH) M. Eng. Markus Huschenbeth, Dipl. Ing. Peter Huschenbeth DENKMALPFLEGE Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG info@denkmalpflege-muehlhausen.de





kunstmuseum kloster unser lieben frauen magdeburg

Martin Assig - "Weil ich geboren bin"

Dipl. Rest. (FH) M. Eng. Markus Huschenbeth, Dipl. Ing. Peter Huschenbeth DENKMALPFLEGE Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG info@denkmalpflege-muehlhausen.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!



Haben Sie Fragen?