

FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSSIG

# CM- und KRL Messung im Vergleich – Praxiserfahrungen

Morschen 23. Oktober 2018

1

#### Agenda

# RADTKE MESSTECHNIK


FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSSIG


- Zusammenhang Darren / CM KRL
- Praxiserfahrung CM KRL Nutzen bei
  - Schadensanalyse
  - Estrich Charakterisierung
  - CM-Rechner


#### Zusammenhang Darren / CM – KRL





- Zusammenhang Darren / CM KRL
- Praxiserfahrung CM KRL Nutzen bei
  - Schadensanalyse
  - Estrich Charakterisierung
  - CM-Rechner































# MESSTECHN EFLICHTICKEITSPESTIMM

#### ${\bf Zusammenhang\ Darren\ /\ CM-KRL}$

- Darrwert 40°C = CM-Wert
- Aber die Differenz von Darrwert 105°C zu CM-Wert?










#### RADTKE MESSTECHNIK


#### **Zusammenhang Darren / CM – KRL**

- Darrwert 40°C = CM-Wert
- Aber die Differenz von Darrwert 105°C zu CM-Wert?
  - -> Zementleimanteil









#### Zusammenhang Darren / CM – KRL



- Baustellentauglichkeit der KRL-Methode nicht gewährleistet!
  - Feuchtegleichgewicht sehr temperatursensitiv
  - Belegreifwerte zu konservativ
  - Zeitintensive Sensorkalibrierung
  - Hohe Kostenhürde für Anschaffung ≈ EUR 1'200



#### **Schadensanalyse**

SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSSIG

- Zusammenhang Darren / CM KRL
- Praxiserfahrung CM KRL Nutzen bei
  - Schadensanalyse
  - Estrich Charakterisierung
  - C.M.-Rechner

29

# Schadensanalyse

RADTKE MESSTECHNIK

FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG

#### Ausgangslage


- In der XY (Neubau) wurden ca. 1'200 m² PVC-Bodenbelag verlegt.
- Nach einigen Wochen Liegezeit löst sich der Bodenbelag incl. der Spachtelung vom Unterlagsboden ab, im EG wie auch im 1.0G.
- Anhand der Situation vor Ort muss der Schaden mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht werden.
- Der Unterlagsboden ist ein Calciumsulfat-Fliessestrich mit Schnellbinder. Dieser wurde mehrmals gemessen und für trocken befunden.
- Nachdem die Ablösungen entstanden sind wurde der UB nach der Belagsentfernung wieder gemessen und wies einen (massiv) überhöhten Wert auf.
- Gem. diversen Aussagen wurde der UB auf über 40°C Oberflächen-Temperatur aufgeheizt.
- Anhand der Diskussion vor Ort stellte sich heraus, dass über der neu erstellten Stahlbeton-Decke mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Absperrung aufgebracht wurde.



#### **Schadensanalyse**

#### Fragestellungen

- Wie viel freies und wie viel gebundenes Wasser liegen im UB vor?
- Ab welcher Temperatur wird das gebundene Wasser im UB freigesetzt?
- Was für einen Wassergehalt weist die Stahlbeton-Decke auf, resp. muss mit aufsteigender Feuchte aus derselben gerechnet werden?
- Falls ja, kann eine Einschätzung abgegeben werden, in welchem Zeitrahmen mit wieviel aufsteigender Feuchte gerechnet werden kann?






#### FEUCHTIGKEITSBESTIMMUN SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSS


#### **Schadensanalyse**

## Probennahme


- Entnahmestelle 1 Schadhafte Stelle und bereits geöffnet
- Entnahmestelle 2 Schadhafte Stelle ungeöffnet
- Entnahmestelle 3 Schadensfreie Stelle ungeöffnet




















#### hodonoonoliioo

# Schadensanalyse FEUCHTIGKEIT SCHNELLEINFAC

#### Fragestellungen

- Wie viel freies und wie viel gebundenes Wasser liegen im UB vor?
  - Die Fussbodenheizung wurde nach dem Verlegen noch stark beheizt.
- Ab welcher Temperatur wird das gebundene Wasser im UB freigesetzt?
  - Wurde durch dieses Heizen die Gipsstruktur des Anhydritestrich zerstört?
- Was für einen Wassergehalt weist die Stahlbeton-Decke auf, resp. muss mit aufsteigender Feuchte aus derselben gerechnet werden?
  - · Die Trennlage ging vergessen!
- Falls ja, kann eine Einschätzung abgegeben werden in welchem Zeitrahmen mit wieviel aufsteigender Feuchte gerechnet werden kann?





#### FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG SCHNELL EINEACH ZUVERLÄSSIG

#### **Schadensanalyse**

## Schlussfolgerungen

- · Estrich war dicker als geplant.
  - Die Estrichdicke an dem Entnahmestellen liegt zwischen 80 und 90mm und weicht damit um bis 17mm von der Nenndicke von 73mm ab. Bei dieser Nenndicke darf ein Estrich gemäss Merkblatt der Pavidensa "PAV-E 13:2017" 5mm dünner oder 10mm dieker sein.
  - Die Verteilung des Bindemittel über dem Estrichquerschnitt ist heterogen.
- Keine aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betondecke zum Zeitpunkt der Untersuchungen feststellbar.
  - Dämmschicht weist die niedrigere KRL-Werte auf, als die direkt benachbarten Schichten. Feuchtigkeit kann also nicht durch diese Schicht gewandert sein.
  - Dämmschicht mit Alufolienkaschierung an der Oberseite; Decke im Stockwerk darunter ist offen.
- Ursache für Schaden -> mangelhaft ausgeführte Probennahme (siehe Bild nächste Folie)
- Aber auch! Datenblatt des Estrichlieferanten liefert Hinweis zu höherem CM-Wert!







# MES

#### **Estrich Charakterisierung**

Estrichproben-Charakterisierung mittels sequentieller Sorptionsisotherme

51


#### **Estrich Charakterisierung**





SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSSIG


 «Sequentielle Sorptionsisotherme» durch Kombination von KRL und CM:






















**RADTKE** 









# RADTKE MESSTECHNIK

#### Vielen Dank

FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG SCHNELL EINFACH ZUVERLÄSSIG



## **Koordinaten:**

Frank Radtke

Dr. Radtke CPM Chemisch-Physikalische Messtechnik AG Lättichstrasse 4a

6340 Baar/ Schweiz

Web: <u>www.radtke-messtechnik.com</u>

Youtube: www.youtube.com/c/Radtke-messtechnik

E-mail: <u>frank@cpm-radtke.com</u>

Büro: +41 41 710 00 32